

SANCTUAIRE ANDERSON BELONY DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE RÉFECTION



Avec le soutien de



Cultural Emergency Response



1, 2 - Etat du corps principal du bâtiment – Murs effondrés



3- On étaie les murs avant d'intervenir



4- Consolidation des bases



5- La future charpente



6- Etayage pour sauver la murale



7- Mise en place du treillis métallique avant l'enduit



8- La toiture est découverte



9- Vue de la façade consolidée, avant enduit sur le treillis